

RAPORT DE MONITORIZARE A DATELOR DE EMISIE TERMOFICARE ORADEA

Caracterizare proces:

Denumire instalație: cazan apă fierbinte (CAF20)
Data: AUGUST 2022
Orar de funcționare a instalației: continuu
Grad de încărcare instalație / capacitate de producție: nominal / 116,3MWt
Mod de funcționare/exploatare a instalațiilor de reținere poluanți: continuu
Alte modificări survenite în proces:
Descrierea punctului de prelevare/măsurare: Cos evacuare, diametru interior la varf 3,2 m, înaltime cos 54,7 m. Echipament sistem de monitorizare la cota 31,4m. Monitorizare continua(tip aparatura): CEMS(sistem automat de monitorizare continua)

Data	M_CO	M_NOx	M_SO2	M_H2O	M_Pulberi	M_debit	M_debit_usca	O2	Observații
	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(%)	(mg/Nm3)	(Nm3/h)	t(Nm3/h)	%	
01-Aug-22	5.28	57.76	8.09	0.04	0.52	8208.87	8211.88	8.57	
02-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
03-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
04-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
05-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
06-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
07-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
08-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
09-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
10-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
11-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
12-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
14-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
16-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	
17-Aug-22	7.12	63.40	4.18	0.03	0.58	40600.52	40577.77	7.87	
18-Aug-22	3.98	55.10	18.32	0.04	0.64	37363.01	37337.86	9.10	

19-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-Aug-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Media lunara	5.46	58.75	10.20	0.04	0.58	28724.13	28709.17	8.51	
VLE conform AIM nr.1- BH/04.05.2017 revizuita la data de 16.07.2021	100	100	35		5				

Responsabil de Mediu,
ing. Grosu Eugenia Ioana